

Activité : Mise en oeuvre du pupitre opérateur

Thierry Vaira <tvaira@free.fr>

01/02/2016 (rev. 1)

Table des matières

Mise en oeuvre du pupitre opérateur	1
QTP16	1

Mise en oeuvre du pupitre opérateur

Le pupitre conducteur est basé sur un terminal RS232 QTP 16 composé d'un clavier et d'un afficheur LCD 4x20.



Lien : www.grifo.it

QTP16

Il se raccorde au PC via un adaptateur USB/RS232 qui sera géré comme un [port série virtuel](#).

Lien : [QTP 16](#)

Code source : [test-mo-qtp.zip](#)

[Retour au sommaire](#)